



**ORIGINAL**

**JOKARI**



**D Flachkabelzange (automatisch)**

- Für alle Flachkabel bis 12/15 mm Breite und 0.75-2.5 mm<sup>2</sup> geeignet.
  - Entfernt den äußeren Schutzmantel und die innere Isolation.
  - Keine Einstellung erforderlich.
1. Zum Entfernen des Schutzmantels Kabel bis zur gewünschten Abisolierlänge einlegen.
  2. Zange zudrücken und den Schutzmantel entfernen.  
Zum Abisolieren der Drähte den Vorgang wiederholen.
- Ersatzklingen (Paar) Best. Nr. 29030**

**GB Flat cable stripper (automatic)**

- Suitable for all flat cables up to 12/15 mm wide and 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>.
  - Removes the outer sheath and the inner insulation.
  - No setting required.
1. To remove the outer sheath, insert cable up to the desired stripped length.
  2. Squeeze handles and remove the outer sheath.  
Repeat the process to strip the wires.
- Spare blades (pair) order No. 29030**

**F Outil dénudeur pour câbles plats (automatique)**

- Approprié aux câbles plats de 12/15 mm de largeur et d'une section de 0,75 à 2,5 mm<sup>2</sup>.
  - Enlève la gaine de protection extérieure et l'isolation interne.
  - Pas de réglage nécessaire.
1. Pour enlever la gaine de protection, introduire le câble jusqu' à longueur à dénuder désirée.
  2. Fermer la pince en la serrant et enlever la gaine de protection. Pour dénuder les câbles, répéter l'opération.
- Lames de remplacement (paire) n° de commande 29030**

**I Pinza per cavi piatti (automatica)**

- Idonea per tutti i cavi piatti fino a 12/15 mm di larghezza e 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>.
  - Allontana la guaina di protezione e lo strato isolante.
  - Non richiede alcuna regolazione.
1. Per allontanare la guaina di protezione inserire solo quella lunghezza di cavo che desiderate pelare.
  2. Serrare la pinza e allontanare la guaina di protezione. Per allontanare l'isolante dai fili dovete ripetere l'operazione.
- Lame di ricambio (paio) no. d'ordine 29030**

**E Pinza para pelar cables planos paralelos (automática)**

- Idónea para toda clase de cables planos paralelos hasta 12/15 mm de anchura y 0,75-2,5 mm<sup>2</sup>.
  - Elimina la camisa protectora exterior y el aislamiento interior.
  - No requiere ajuste.
1. Para sacar la camisa protectora, meter el cable hasta la longitud de pelado deseada.
  2. Cerrar la pinza y quitar la camisa protectora. Para pelar los hilos conductores, repetir este mismo proceso.
- Cuchillas de requesto (pares) N° de ref. 29030**

Fragen Sie Ihren  
Fachhändler nach  
dem **JOKARI**  
Sonderprospekt

